VARUDEKLARATION / INBYTESTEST

SMR.se

Johans MC
för dig som älskar motorcyklar

Begagnad motorcykel

Fabrikat/modell: BMW F 900 R Triple Black ABS			Årsmodell: 2024	Mätarställning: 250 Mil	Reg. nummer: AJE81S
Ramnummer: WB10K1109R6J81718	Första reg.datum: 2024-04-08		Senaste service:	Datum: 2025-03-18	Mätarställning: 86 Mil
Senaste besiktning:	Nästa besiktning: 2028-04-30		Nästa service:	Datum: 2026-03-18	Mätarställning: 1086 Mil
Antal nycklar: 1+1 Plast	Lösa tillbehör / delar*				Lagerplats:
Förmedlings MC: ☐ Ja ☑ Nej	Svensksåld: ☑ Ja ☐ Nej		Pris: 99.900 kr		Säljares initialer: ÅN
Sitthöjd: 770 mm	Antal växlar: 6	Tankvolym: 13 L	Tjänstevikt: 211 kg	Effekt kW / hk (x 1,36): 77 kW 104.7 hk	Kreditspärr: NEJ

Fordon 0 - 3 år » 12 månader SMR Garanti
Fordon 3 - 6 år » 6 månader SMR Garanti
Fordon 6 - 15 år » 3 månader SMR Garanti
Fordon 15 år eller äldre » 1 månads SMR Garanti
(Ålder mc räknas från datum för första ibruktagande)

Garanti 6-12 mån som löper ut nov - feb förlängs med 4 månader. MC som levereras under nov - feb, börjar garantin löpa efter 1 mars.

* Passform och funktion av medföljande lösa delar kan ej garanteras av Johans MC

Garantier

Fabriks tom datum: ☑ 2027-04-07		SMR Garanti: ☐ 12 ☐ 6 månader	eller mil	(1000 mil 12 mån, 500 mil 6 mån): Mil
Instrbok: ☑	Servicebok: ☑ Samma	☐ 3 ☐ 1 månader	eller mil	(300 mil 3 mån, 100 mil 1 mån): Mil

FORDONETS SKICK

Om en komponent avviker från normalskick ska detta anges under "Avvikelser".
Övriga komponenter har bedömts vara i normalskick.

Pos		System/komponent		Pos		System/komponent
1		**RAM**		6		**KAROSSERI**
✔	1.1	Ram		✔	6.1	Tank
	1.2	Centralstöd		✔	6.2	Skärmar
✔	1.3	Sidostöd		✔	6.3	Vindruta
	1.4	Övrigt		✔	6.4	Kåpor
2		**HJULSYSTEM**			6.5	Packutrustning
✔	2.1	Däck fram 3,3 mm		✔	6.6	Sadel
		Tryck bar 2,5 Rek bar		✔	6.7	Fotpinnar
✔	2.2	Däck bak 4,5 mm			6.8	Övrigt
		Tryck bar 2,9 Rek bar		7		**EL & REGLAGE**
✔	2.3	Fälgar/ekrar		✔	7.1	Startmotor
✔	2.4	Stötdämpare		✔	7.2	Laddning
✔	2.5	Hjullager		✔	7.3	Batteri
✔	2.6	Framgaffel		✔	7.4	Backspeglar
✔	2.7	Svingarmslager		✔	7.5	Strålkastare
	2.8	Övrigt		✔	7.6	Signalanordning
3		**DRIVSYSTEM**		✔	7.7	Körriktningsvisare
✔	3.1	Motor, missljud		✔	7.8	Stoppljus
✔	3.2	Bränslesystem		✔	7.9	Bakljus/skyltbelysn
✔	3.3	Avgassystem		✔	7.10	Reflexer
✔	3.4	Koppling		✔	7.11	Reglage el
✔	3.5	Kedja, drev, kardan		✔	7.12	Reglage mek
✔	3.6	Motor, läckage		✔	7.13	Reglage hyd
✔	3.7	Kylare		✔	7.14	Wires
✔	3.8	Växellåda		✔	7.15	Elkablar
	3.9	Övrigt			7.16	Övrigt
4		**BROMSSYSTEM**		8		**INSTRUMENTERING**
✔	4.1	Färdbroms fram 4,2 mm		✔	8.1	Hastighetsmätare
✔	4.2	Färdbroms bak 6,0 mm		✔	8.2	Varvräknare
✔	4.3	Bromsledningar		✔	8.3	Övriga instrument
	4.4	Övrigt		✔	8.4	Instrumentbelysning
5		**STYRSYSTEM**		✔	8.5	Kontrollampor
✔	5.1	Styrlager			8.6	Övrigt
✔	5.2	Gaffelkrona		9		**Diagnostik**
✔	5.3	Styrstoppar			9.1	Diagnos utförd
✔	5.4	Styrlås		10		**Vätskor**
✔	5.5	Styre		✔	10.1	Bromsvätska 0 %
	5.6	Övrigt			10.2	kopplingsvätska %

Övriga upplysningar:

AVVIKELSER

Felaktig/kräver reparation = X

Pos	Bedömning	

Undersökning och körtest (datum signatur)
1 2025-09-09 K.E 2 AA

Köparens underskrift

© Johans MC-Service AB 2019